

Паспорт

доступности объекта

для лиц с ограничениями жизнедеятельности

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска
«Детский сад №251 комбинированного вида» (МКДОУ д/с №251)

630055 г. Новосибирск ул. Лыкова, 2
2018 год

Согласовано:



Начальник департамента образования мэрии города
Новосибирска
Р.М. Ахметгареев

Утверждаю:

Заведующая МКДОУ д/с № 251

Г.Д. Бобровская

Приказ от



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Новосибирск

" " 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад №251 комбинированного вида» (МКДОУ д/с №251)
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 630055 г. Новосибирск ул. Лыкова, 2
- 1.3. Сведения о размещении объекта: двухэтажное отдельно стоящее здание, 1173,6 кв. м, наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
- 1.4. Год постройки здания: 1961 г.; последнего капитального ремонта: 1972 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад №251 комбинированного вида» (МКДОУ д/с №251)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 630055 г. Новосибирск ул. Лыкова, 9
телефон: +7(383)-332-04-32, e-mail: detad251@ngs.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Учредители: Департамент образования мэрии города Новосибирска

1.10. Адрес учредителей, другие координаты: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: дошкольное образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5. Виды услуг: реализация образовательной программы дошкольного образования

2.6. Форма оказания услуг: на объекте

2.7. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 100 человек

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Автобус № 7, 8, 52, 72, 109, 139, 141, 280; маршрутное такси № 7, 15, 35, 52, 62, 74, 380

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: «Проспект Строителей»

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 метров

3.2.2. Время движения (пешком): 4-6 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	

1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С), ДЧ-И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (С, К), ДЧ-И (О), ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, С), ДУ (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, С), ДУ (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С), ДУ (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДУ-И (К, О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект признан условно доступным для инвалидов категорий О,Г,У, недоступным для инвалидов категорий К,С.

4. **Управленческое решение**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия: разместить табличку с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт); отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата).
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней лестницы; установить двухсторонние поручни на входной лестнице; до проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить двусторонние поручни на лестницах внутри здания; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия: технические решения по обустройству кабинетов и залов приема людей передвигающихся на колясках нецелесообразны без организации доступности для таких посетителей путей движения, а также санитарно-гигиенических помещений; отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Технические мероприятия не возможны, не доступны для инвалидов – колясочников. Для других категорий инвалидов отработать регламент сопровождения и оказания помощи со стороны персонала.

6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Установить индукционную систему (петлю) для людей со слуховыми аппаратами; изготовить и установить таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания.
----	--	--

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: плановый ремонт: *по мере поступления финансовых средств*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): *согласование вышестоящей организации: требуется*

5. Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта: № 2, дата « ____ » _____ 2018 г.



Согласовано:
Начальник департамента образования мэрии города
Новосибирска
Р.М. Ахметгареев

Утверждаю:

Заведующая МКДОУ д/с № 251

Г.Д. Бобровская

Приказ от 17 декабря 2018 № 50-ор

АКТ обследования объекта №2

на предмет беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад №251 комбинированного вида»
(МКДОУ д/с №251)

Полное юридическое наименование объекта

630055 г. Новосибирск ул. Лыкова, 2, телефон: +7(383)-332-07-30, e-mail: detad251@ngs.ru
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Вedomственная принадлежность объекта: Департамент образования мэрии города Новосибирска
2. Вид деятельности: реализация образовательной программы дошкольного образования
3. Форма собственности: муниципальная
4. Размещение объекта: двухэтажное отдельно стоящее здание
5. Количество обслуживаемых посетителей в день: 100 человека
6. Функциональное назначение объекта: дошкольное образование



1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№ п/п	Элементы	Единица измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Парковка для посетителей						
	Расстояние до входа в здание	м	не более 50	отсутствует	К, О		П.5.2.2. СП 59.13330.2016
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	10 (но не менее 1 места)	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2016
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	6х3,6	отсутствует	К, О		П.5.2.4. СП 59.13330.2016
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		наличие	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2016
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						
	- ширина полосы движения	м	2,0	соответствует	К		П.5.1.7. СП 59.13330.2016
	- при наличии площадок для разбега ИК (карманов)		Допустимо 1,2				



						
--	---	--	--	--	--	--

									П.5.1.3. СП 59.13330.2016
	- указатели направления движения					К, О, Г	отсутствует		
	- высота бордюра	см		наличие 5	-	С			П.5.1.9. СП 59.13330.2016
	- ширина дверного проема калитки в свету	см		не менее 120	112	К			П.6.1.5. СП 59.13330.2016
	Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка: ширина тактильной полосы Съезды с тротуаров:	см		80-90 50-60	отсутствует	С			П.5.1.10. СП 59.13330.2016
				1:12	-				П.5.1.8. СП

	уклон вблизи зданий и в затененных местах	Допускается 1:10			59.13330.2016
--	--	------------------	--	--	---------------

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Соответствует	К,О,С	Разместить табличку с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт)	Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Соответствует	К,О,С	Отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата).	Организационные мероприятия
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Стоянка для транспорта имеется. Места для стоянки транспортных средств инвалидов не выделены. Отсутствует разметка места в соответствии с нормативами.	К,О	Обратиться в Мунципальные органы с письмом об организации нанесения разметки, установки информационного знака «Стоянка для инвалидов».	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к объекту	ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД (С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: обратиться в Муниципальные органы с письмом об организации нанесения разметки, установки информационного знака «Стоянка для инвалидов»; разместить табличку с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт); отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата).

----->

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
		3	4	5	6	7	8
	Центральный вход						
	Входная площадка						
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	Не менее 220х220	190х280	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2016
	Поручни (ограждение)		наличие	имеется	К, О, С		П.6.1.2. СП 59.13330.2016
	Нескользящее покрытие		наличие	отсутствует	Все категории		П. 6.1.4. СП 59.13330.2016

Навес			наличие	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Лестница к входной площадке							
Ширина марша лестницы	см	Не менее 135	280		О,С		П.5.1.12. СП 59.13330.2016
Высота ступени	см	от 12 до 15	15		О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина проступи	см	от 35 до 40	30		О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Нескользящее покрытие		наличие	отсутствует		О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц	отсутствует		С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина рельефной тактильной	см	30-50	-		С		П. 5.1.12 СП

полосы						59.13330.2016
Контрастная окраска первой и последней ступеней			наличие	отсутствует	С	П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подьема			наличие	отсутствует	O, C	П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон			наличие	отсутствует	O, C	П. 6.1.2 СП 59.13330.2016
- высота поручней	см		Допустимо 85-92	-	O, C	П. 6.1.2 СП 59.13330.2016
- завершающие части поручней	см		Не менее 30	-	O, C	118.13330.2016 П. 6.1.2 ГОСТ Р 51261
Пандус			наличие	отсутствует		
Ширина пандуса	см		Не менее 100	-	К	П. 6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2016
Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	см		Не более 900 Не круче от 1:12 до 1:20 от (8% до 5%)	-	К	П. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Площадка на горизонтальном участке пандуса	см		Не менее 150x150	-	К	П. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон:			наличие	отсутствует	К, O	П. 6.2.11 СП 59.13330.2016
- на высоте	см		70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	-	К	П. 6.2.11 СП 59.13330.2016
-завершающие части поручней	см		Длиннее пандуса на 30	-	К, O	П. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Нескользящее покрытие			наличие	отсутствует	К, O, C	П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой			наличие	отсутствует	С	П. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Наружный подьемник: вертикальный (В), наклонный (Н)			наличие	отсутствует	К	П. 6.2.8 СП 59.13330.2016
Тамбур						


Габариты: глубина x ширина	см	не менее 245х160 при реконструкции допустимо от 150 до 180х230	142х255	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2016
Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А) - ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	Распашные 140	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2016

- высота порога	см	не более 1,4	9	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		наличие	отсутствие	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Расположение маркировки на полотне двери	см	Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			


- ширина дверного проема в свету	см	не менее от 90 до 120	77	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	5	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	отсутствие	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Расположение маркировки на полотне двери	см	Первый уровень 90-100	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016


Ширина марша лестницы	см	Не менее 135	148	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330.2016
Высота ступени	см	от 12 до 15	16	О,С		П. 5.1.12. СП 59.13330.2016
Ширина проступи	см	от 35 до 40	29	О,С		П. 5.1.12. СП 59.13330.2016
Нескользящее покрытие		наличие	отсутствует	О, С, Г		П. 5.1.12. СП 59.13330.2016
Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц	отсутствует	С		П. 5.1.12. СП 59.13330.2016
Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	-	С		П. 5.1.12. СП 59.13330.2016
Контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	отсутствует	С		П. 5.1.12. СП 59.13330.2016
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подьема		наличие	отсутствует	О,С		П. 5.1.12. СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон		наличие	Имеется с одной	О, С		П. 6.1.2. СП 59.13330.2016

- высота поручней	см	Допустимо 85-92	76	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2016
- завершающие части поручней	см	Не менее 30	-	О, С		П. 6.1.2 ГОСТ Р 51261
Пандус		наличие	отсутствует			
Ширина пандуса	см	Не менее 100	-	К		П. 6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2016
Параметры пандуса: длина марша пандуса		Не более 900	-			П. 6.2.9 СП 59.13330.2016
уклон пандуса	см	Не круче от 1:12 до 1:20 от (8% до 5%)		К		
Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150x150	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон:		наличие	отсутствие	К, О		П. 6.2.11 СП 59.13330.2016
- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2016
-завершающие части поручней	см	Длинные пандуса на 30	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
Нескользящее покрытие		наличие	отсутствие	К, О, С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие	отсутствие	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2016
Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	отсутствие	К		П. 6.2.8. СП 59.13330.2016
Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	79	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	7	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнох дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		наличие	отсутствие	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016

Расположение маркировки на полотне двери	см	Первый уровень – 90-100 Второй уровень – 130-140	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А) - ширина дверного проема в свету	см	не менее от 90 до 120	распашные 83	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	отсутствие	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Расположение маркировки на полотне двери	см	Первый уровень – 90-100 Второй уровень – 130-140	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Двери 3: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			

- ширина дверного проема в свету	см	не менее от 90 до 120	84	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнох дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	отсутствие	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	-	С		П. 6.1.6. СП 59.13330.2016
Расположение маркировки на полотне двери	см	Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140	-	С		П. 6.1.6. СП 59.13330.2016
Запасной выход группы №1						
Входная площадка						

Габариты площадки: ширина X глубина	см	Не менее 220x220	148x105	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2016
Поручни (ограждение)		наличие	имеется	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330.2016
Нескользящее покрытие		наличие	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Навес		наличие	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Лестница к входной площадке Ширина марша лестницы	см	Не менее 135	148	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330.2016
Высота ступени	см	от 12 до 15	16	О,С		П. 5.1.12 СП

		см	от 35 до 40	29	О,С	59.13330.2016
Ширина проступи						П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Несколько покрытие			наличие	отсутствует	О, С, Г	П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц		отсутствует	С	П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	-	-	С	П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие		отсутствует	С	П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие		отсутствует	О,С	П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон		наличие		Имеется с одной	О, С	П. 6.1.2 СП 59.13330.2016
- высота поручней	см	Допустимо 85-92		83	О, С	П. 6.1.2 СП 118.13330.2016
- завершающие части поручней	см	Не менее 30		-	О, С	П. 6.1.2 ГОСТ Р 51261
Пандус		наличие		отсутствует		
Ширина пандуса	см	Не менее 100		-	К	П. 6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2016
Параметры пандуса: длина марша пандуса	см	Не более 900 Не круче от 1:12 до 1:20 от (8% до 5%)		-	К	П. 6.2.9 СП 59.13330.2016
уклон пандуса	см				К	П. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150x150		-	К	П. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон:		наличие		отсутствие	К,О	59.13330.2016

- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	-	К	П. 6.2.11 СП 59.13330.2016
-завершающие части поручней	см	Длиннее пандуса на 30	-	К, О	П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
Нескользящее покрытие		наличие	отсутствие	К, О, С	П. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие	отсутствие	С	П. 6.2.10 СП 59.13330.2016
Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	отсутствие	К	П.6.2.8. СП 59.13330.2016
Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные		
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	78	К	П.6.1.5. СП 59.13330.2016
					

- высота порога	см	не более 1,4	7	К.О.С		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		наличие	отсутствие	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Расположение маркировки на полотне двери	см	Первый уровень – 90-100 Второй уровень – 130-140	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			

- ширина дверного проема в свету	см	не менее от 90 до 120	84	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	отсутствие	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	-	С		П. 6.1.6. СП 59.13330.2016
Расположение маркировки на полотне двери	см	Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140	-	С		П. 6.1.6. СП 59.13330.2016
Двери 3: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			
- ширина дверного проема в свету	см	не менее от 90 до 120	84	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	отсутствие	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	-	С		П. 6.1.6. СП 59.13330.2016

Расположение маркировки на полотне двери	см	Первый уровень – 90-100 Второй уровень – 130-140	-	С	П. 6.1.6. СП 59.13330.2016
Запасной выход, группа №3 и №5					
Входная площадка					
Габариты площадки: ширина X глубина	см	Не менее 220x220	не соответствует	К	П. 6.1.4. СП 59.13330.2016
Поручни (ограждение)		наличие	отсутствует	К, О, С	П. 6.1.2. СП 59.13330.2016
Нескользящее покрытие		наличие	отсутствует	Все категории	П. 6.1.4. СП 59.13330.2016
Навес		наличие	отсутствует	Все категории	П. 6.1.4. СП 59.13330.2016
Лестница к входной площадке					
Ширина марша лестницы	см	Не менее 135	87	О, С	П. 5.1.12. СП 59.13330.2016
					

									П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Высота ступени	см	от 12 до 15					О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина проступи	см	от 35 до 40					О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Нескользящее покрытие		наличие			отсутствует		О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц			отсутствует		С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50			-		С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие			отсутствует		С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие			отсутствует		О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон		наличие			Имеется с одной стороны		О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2016
- высота поручней	см	Допустимо 85-92			80		О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2016
- завершающие части поручней	см	Не менее 30			-		О, С		П. 6.1.2 ГОСТ Р 51261
Пандус		наличие			отсутствует				

Ширина пандуса	см	Не менее 100	-	К	П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.1330.2016
Параметры пандуса: длина марша пандуса		Не более 900 Не круче от 1:12 до 1:20 от (8% до 5%)	-		П. 6.2.9 СП 59.1330.2016
уклон пандуса	см			К	
Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150x150	-	К	П. 6.2.9 СП 59.1330.2016
Поручни с двух сторон:		наличие	отсутствие	К, О	П.6.2.11 СП 59.1330.2016
- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	-	К	П. 6.2.11 СП 59.1330.2016
-завершающие части поручней	см	Длиннее пандуса на 30	-	К, О	П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
Нескользящее покрытие		наличие	отсутствие	К, О, С	П. 6.2.11 СП 59.1330.2016
Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие	отсутствие	С	П. 6.2.10 СП 59.1330.2016
Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	отсутствие	К	П.6.2.8. СП 59.1330.2016

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестницы/ступени (наружная)	есть			Отсутствует тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней лестницы.	О, С	Установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней лестницы. Установить двухсторонние поручни. До проведения работы оказывать помощь со стороны персонала.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует.	К, О	-	-
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть			Не соответствует по габаритам некоторые.	К, О, С	Расширение габаритов входной площадки не целесообразно.	Организационные мероприятия
2.4	Двери (входные)	есть			Не соответствует ширина дверного проема.	К, О, С	Расширение дверного проема не целесообразно. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть			Не соответствует по габаритам.	К, О	Расширение габаритов тамбура не целесообразно.	Организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		N на плане	N фото	
Входная группа	ДП-И (Г, У), ДЧ-И (О), ВНД (К, С).			Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней лестницы; установить двухсторонние поручни на входной лестнице; до проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)


№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
		3	4	5	6	7	8
	Коридор на первом этаже						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	150	К,О,С		П 6.2.1. СП 59.13330.2016
	Коридор на первом этаже						

Ширина пути движения кресла-коляски в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	180	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2016
Пути эвакуации						
Запасной выход с группы №3						
Двери I: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	77	К		6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Запасной выход с группы №4						

Двери1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А) - ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	распашные	74	К		6.2.4, СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	-	-	К,О,С		П.6.2.4, СП 59.13330.2016
Запасной выход с группы № 5							
Двери1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные				

- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	77	К		6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Лестница внутри здания на второй этаж						

Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещении с числом пребывающих до 5 чел.	см	не менее 135 не менее 120 не менее 90	115	O, C		П. 6.9. СП 118.13330.2016
	Нескользящее покрытие	наличие	отсутствие	O, C		П. 6.2.8. СП 59.13330.2016
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	отсутствие	C		П. 6.2.8. СП 59.113330.2016
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними	наличие	отсутствие	C		П. 6.2.8. СП 59.13330.2016
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подьема	наличие	наличие	C		П. 6.2.8. СП 59.13330.2016
Поручни		наличие	С одной стороны	O, C		П. 6.2.11. СП 59.13330.2016
	- высота поручней	90 (допустимо 85-92)	59	O, C		П. 6.2.11. СП 59.13330.2016
	Лестница внутри здания					П. 6.2.11. СП 59.13330.2016

	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	не менее 135 не менее 120 не менее 90	105	О,С	 П. 6.9. СП 118.13330.2016
--	---	----	--	-----	-----	---

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, холл, балкон)	есть		Соответствуют.	К, О, С	Отработать регламент по оказанию помощи со стороны персонала.	Организационные мероприятия
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		Не соответствует ширина лестницы	К, О, С, Г, У	Технические мероприятия по расширению лестниц невозможны.	Организационные мероприятия
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					
3.5	Двери	есть		Соответствуют.	К, О, С	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		Пути эвакуации не соответствуют нормативам доступности для МГН	К, О, С, Г, У	Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.	Организационные мероприятия


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		N на плане	N фото	
Пути движения на объекте	ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
	Первый этаж						
	Музыкальный зал						

- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	85	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	-	К, О, С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Зона обслуживания	см	150х150	наличие			

Методический кабинет							
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	86	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016	

- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Медицинский кабинет						


	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	75	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Зона обслуживания	см	150х150	наличие			
	Процедурный кабинет						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	75	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Зона обслуживания	см	150х150	наличие			


Группа №2							П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	86	К		

- высота порога	см	не более 1,4	6	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Приемная						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	85	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

Зона обслуживания	см	150x150	наличие		
Игровая					
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	112	К	П.6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С	П.6.2.4. СП 59.13330.2016

Зона обслуживания	см	150х150	наличие		
Спальня	см	не менее 90	84		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

	- высота порога	см	не более 1,4	-	К.О.С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Зона обслуживания	см	150х150	наличие		 	
	Группа №1						

- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	88	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	-	К, О, С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Приемная						

- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	87	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	4	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Игровая						

- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	112	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Зона обслуживания	см	150х150	наличие			
Спальня						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	84	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	3	К.О.С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Зона обслуживания	см	150х150	наличие			
	Второй этаж						

Группа №3							П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	107	К		
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Приемная						

- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	86	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	4	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Зона обслуживания	см	150х150	наличие			
Игровая						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	112	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Зона обслуживания	см	150х150	наличие			
	Спальня						

- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	83	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			

Группа № 4							
Приемная							П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	117	К		
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016



Зона обслуживания	см	150x150	наличие		
Игровая - ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	85	К	П.6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С	П.6.2.4. СП 59.13330.2016

Зона обслуживания	см	150x150	наличие		
Спальня - ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	84	К	П.6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С	П.6.2.4. СП 59.13330.2016

Зона обслуживания	см	150х150	неличие		
Группа №5					

- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	98	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Приемная						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	85	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	5	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Зона обслуживания	см	150х150	наличие			
	Игровая						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	117	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Зона обслуживания	см	150x150	наличие			

Спальня - ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	84	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Зона обслуживания	см	150x150	н/л			

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		Кабинеты имеют похожую геометрию пространных, дверные проемы не соответствуют.	К,О	Технические решения по обустройству кабинетов для приема людей передвигающихся на колясках нецелесообразны без организации доступности для таких посетителей путей движения, а также санитарно-гигиенических помещений.	Организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		Дверные проемы не соответствуют	К,О	Технические решения по обустройству залов для приема людей передвигающихся на колясках нецелесообразны без организации доступности для таких посетителей путей движения, а также санитарно-гигиенических помещений.	Организационные мероприятия


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Зона оказания услуги	ВНД (К,С,О), ДУ (Г,У)	Организационные мероприятия: технические решения по обустройству кабинетов и залов приема людей передвигающихся на колясках нецелесообразны без организации доступности для таких посетителей путей движения, а также санитарно-гигиенических помещений; отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.


<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ


№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МПН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
	Санитарный узел, группа №2						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2016
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	86	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	Не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

Ширина дверного проема	см	Не менее 90	56	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	Не более 1,4	5	К, О, С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 220х225	Наличие горшков	К		П.6.3.3. СП 59.13330.2016
-опорные поручни	см	наличие	отсутствие	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации (кнопка вызова)		наличие	отсутствие			П.6.3.6. СП 59.13330.2016

персонала)	см	75-85 см наличие	53 Отсутствие		П.6.3.3 СП 59.13330.2016
Санитарный узел, группа №1					П.6.3.6. СП 59.13330.2016
Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Ширина дверного проема	см	Не менее 90	86		
- высота порога	см	Не более 1,4	3		П.6.2.4. СП 59.13330.2016



Ширина дверного проема	см	Не менее 90	56	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	Не более 1,4	3	К, О, С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 220х225	Наличие горшков	К		П.6.3.3. СП 59.13330.2016
-опорные поручни	см	наличие	отсутствие	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации (кнопка вызова)		наличие	отсутствие			П.6.3.6. СП 59.13330.2016




персонала) Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	57 Отсутствие		П. 6.3.3. СП 59.13330.2016
Санитарный узел, группа №3 Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие		П.6.3.6. СП 59.13330.2016
Ширина дверного проема	см	Не менее 90	76		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	Не более 1,4	3		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

Ширина дверного проема	см	Не менее 90	66	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 220х225	3 кабинки 82х104	К		П.6.3.3. СП 59.13330.2016
-опорные поручни	см	наличие	отсутствие	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации (кнопка вызова		наличие	отсутствие			П.6.3.6. СП 59.13330.2016

персонала) Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	62 Отсутствие		П.6.3.3 СП 59.13330.2016
Санитарный узел, группа №4 Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие		П.6.3.6. СП 59.13330.2016
Ширина дверного проема	см	Не менее 90	76		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

- высота порога	см	Не более 1,4	3	К, О, С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016 П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Ширина дверного проема	см	Не менее 90	56	К		
- высота порога	см	Не более 1,4	3	К, О, С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016 П.6.3.3. СП 59.13330.2016
габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 220x225	3 кабины 82x103	К		
-опорные поручни	см	наличие	отсутствие	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2016 П.6.3.6. СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	отсутствие			

Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	67 Отсутствие		П. 6.3.3. СП 59.13330.2016
Санитарный узел, группа №5					
Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие		П.6.3.6. СП 59.13330.2016
Ширина дверного проема	см	Не менее 90	75		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
• высота порога	см	Не более 1,4	-		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

Ширина дверного проема	см	Не менее 90	56	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	Не более 1,4	-	К, О, С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 220х225	3 кабинки 75х100	К		П.6.3.3. СП 59.13330.2016
-опорные поручни	см	наличие	отсутствие	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	отсутствие			П.6.3.6. СП 59.13330.2016

	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	68 Отсутствие		П. 6.3.3.СП 59.13330.2016
--	--	----	---------------------	------------------	---	------------------------------

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		Доступность для МГН не организована. Санузлы: узкие дверные проемы, затесненные габариты санузлов, отсутствие опорных поручней, системы вызова помощи и др.	К,О,С,Г,У	Технические мероприятия не возможны, не доступны для инвалидов – колясочников. Для других категорий инвалидов отработать регламент сопровождения и оказания помощи со стороны персонала.	Приобретение оборудования, организационные мероприятия, (капитальный ремонт).

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации (вид работы)
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У)	Организационные мероприятия, приобретение оборудования: технические мероприятия не возможны из-за особенностей строения здания, не доступны для инвалидов – колясочников, для других категорий инвалидов отработать регламент сопровождения и оказания помощи со стороны персонала.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)		наличие	имеется	С, У		6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2016
	Визуальная информация на контрастном фоне		наличие	Имеются обозначения с каждого кабинета	С		6.5.4 СП 59.13330.2016
	Размещение на высоте	см	не ниже 150 не выше 450 от пола	-	К, С		П.6.5.4 СП 59.13330.2016
	Высота прописных букв	см	не менее 7,5	-	С		П.6.8.3 ГОСТ Р51671

Указатели, пиктограммы:				имеются	С,У		
	Размещение на высоте	см	не более 250 от пола	-	К,С		П.6.12 ГОСТ Р 51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения, на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	20 x 20 10 X 10	-	Г,О,К		П.4.5.1.4. ГОСТ Р 52131
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля -высота размещения		наличие	отсутствие	С		П.6.16 ГОСТ Р 51671
		см	120-160	-	С		П.6.18 ГОСТ Р 51671
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа		наличие	отсутствие	С		П.7.1.8. СП 59.13330.2016
	Написи и знаки для идентификации помещений*		наличие	-			
	-высота размещения	см	не выше 150	-	С,У		П.6.21.4 ГОСТ Р 51671

	Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.		наличие	имеется	С.Г.		П.6.5.6 СП 59.13330.2016
--	--	--	---------	---------	------	---	-----------------------------

* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не наткнувшись на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Соответствует	К,О,С,Г, У	-	-
6.2	Акустические средства	нет					Установить индукционную петлю для людей с нарушением слуха.	
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания		Установить таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания.	Текущий ремонт, работы по изготовлению тактильных табличек

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **
		N на плане	N фото	
Системы информации и телекоммуникации на объекте	ДУ-И (К,О,Г,У), ВНД (С)			Установить индукционную петлю для людей с нарушением слуха; изготовить и установить таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания.

Примечание:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Должность, ФИО

Председатель комиссии:

Заведующий МКДОУ д/с № 251, Бобровская Г.Д.

Члены комиссии:

Ответственный по охране труда МКДОУ д/с № 251, Бубликова В.С.

Заместитель по АХЧ МКДОУ д/с № 251, Пузынина А.А.

Представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Кировской местной организации Всероссийского общества инвалидов, Колегов Е.Г.

Подпись

 Колегов Е.Г.